

Tama na Morawie trzeszczy pod naporem wody

Napisano dnia: 2024-09-15 11:49:31



STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Ogromny napór wody na tamę zbiornika na Morawie spowodował, że woda przelewa się nie tylko przez jej koronę. Jak nam powiedział burmistrz **Dariusz Chromiec**, doszło do uszkodzenia tamy w jednym bocznym miejscu, co też stwarza zagrożenie, gdyż obserwuje się większy wypływ wody. Służby PGW Wody Polskie już podejmują przeciwdziałania.

(bwb)