

SZCZYTNA - Kolektor sanitarny o dwóch średnicach

Napisano dnia: 2025-03-19 18:58:57



(Inf. wł.). W poprzednim roku, podczas nawalnych opadów deszczu w Sudetach, w tym na ziemi kłodzkiej, uległ rozszczelnieniu kolektor sanitarny prowadzący z Dusznik-Zdroju, przez Szczytną, do oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym. Zarządzający tą siecią polanicki Miejski Zakład Komunalny wskazał, że przyczyną mógł być nadmiar wody opadowej przedostającej się z ulic do kolektora w miastach znajdujących się powyżej Polanicy. Z tym stanowiskiem nie zgadza się wóldarz Szczytnej.

Burmistrz **Krzysztof Żak** zwraca uwagę na to, że pomiędzy Szczytną a Polanicą-Zdrojem kolektor w jednym z miejsc zmniejsza swoją średnicę. I to jest przyczyną jego awarii w połowie września 2024 r.

- *Gdyby od początku do końca jego biegu zachowano te same parametry techniczne, prawdopodobnie obesłoby się bez niespodzianek. Szczytna nie odprowadza burzówki do kolektora, bowiem zainwestowała w odejście od kanalizacji ogólnospławnej. Podobne zadanie realizowały Duszniki-Zdrój - wskazuje K. Żak.*

W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak zastanowienie się nad tym, czy zasadne będzie wydanie niemałych pieniędzy na wybudowanie dodatkowego kolektora sanitarnego na całej dotychczasowej długości. A może po prostu wystarczy skorygować średnicę teraz wykorzystywanego na o wiele krótszym odcinku i tym samym osunąć zagrożenie kolejnych rozszczelnień.

(bwb)